



Productinformatie

ULTIMA METAALLAK HOOGGLANS

Hammerite Ultima Metaallak Hoogglans is een **watergedragen**, beschermende premium metaallak. Deze hoogwaardige metaallak kan zonder primer of grondverf direct op alle metalen en over geroeste delen worden geschilderd.

Daarbij biedt Hammerite Ultima Metaallak Hoogglans een langdurige bescherming tot 12 jaar.



- **3-in-1 metaallak: roestbescherming, grondverf en metaallak in één**
- **Stopt het roestproces**
- **Extreem weerbestendig**
- **Extra lang kleurbehoud**
- **Sneldrogend**

TOEPASSING

Ondergrond	Zonder primer op alle ferro- en non-ferrometalen (uitgezonderd koper) en intacte verflagen
Toepassing	Buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog bij 20°C	Na 1 uur
Schuurbaar bij 20°C	Na 3 uur
Overschilderbaar bij 20°C	Na 3 uur
Doorgehard bij 20°C	Na 24 uur
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	7.5 m ² per liter per laag Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in

	verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement
Gereedschap	Acryl kwast en Lakviltroller universeel
Verdunning	Gebruiksklaar, indien gewenst max. 3% met water verdunnen
Kleuren	Voor het actuele kleuraanbod kijk op www.Hammerite.nl
Houdbaarheid	2 jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	250 ml en 750 ml
Verwerkingstemperatuur	Te gebruiken tussen 10°C en 30°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

IJzer en staal (ferro metaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Loszittende roest en slecht hechtende verflagen verwijderen. Vervolgens het metaal schuren grofte P60 – P80. Stofvrij maken en nogmaals ontvetten.

Aluminium, zink, etc (Non-ferro metaal)

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Opruwen met een stugge kunststof schuurspons. Stofvrij maken en nogmaals reinigen en ontvetten. Op koper een laag Hammerite Hechtprimer aanbrengen.

Intacte verflagen

- Reinigen en ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Middelgrof grofte P220 – P280 schuren en stofvrij maken. Daarna nogmaals ontvetten.

Stap 2: Verwerking

- Vóór gebruik de verf doorroeren (minimaal 2 minuten).
- Aanbrengen met een Acryl kwast of Lakviltroller Universeel in 2-3 lagen. Een volgende laag aanbrengen na minimaal 3 uur.
- Breng voldoende laagdikte aan, volgens het voorgeschreven rendement.

Stap 3: Na gebruik

- Zoveel mogelijk verf van de kwast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met warm water.
- Spoelwater niet door de gootsteen spoelen, spoelwater is chemisch afval.
- Vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen, verfresten en spoelwater afvoeren als chemisch afval.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.